

Наименование исполнителя:

ООО «Эко-технические системы»
309512 Белгородская обл.
г. Старый Оскол м-н. Дубрава
переулок 3й Московский д.1 офис 1
Банк получателя: Филиал Центральный
ПАО Банка «ФК Открытие»
г. Москва ул. Кожевническая д.14 стр.2
ИНН7706092528 КПП770543003
БИК044525297 ОГРН1027739019208
к/сч30101810945250000297 в ГУ
Банк России по ЦФО
р/сч 40702810700590000131

Наименование заказчика:

ООО «Дубрава»
309502 Белгородская обл.
г. Старый Оскол мкр.Дубрава-1 д.9
Фактический адрес:309502 г. Старый Оскол
м-н. Дубрава -1 дом 7
Банк: отделение №8592
ПАО Сбербанк г.Белгород
р/сч. 40702810807000004685
к/сч. 30101810100000000633
ИНН 3128112360 КПП312801001
ОГРН 1163123059406 БИК 041403633
Тел. 8-904-539-79-54; 8(4725)43-47-47

Акт № 81**«Апрель» 2021**

приёмки-сдачи работ и услуг

На производство работ по видео обследованию приточно-вытяжной вентиляции в квартире по адресу: м-н. Дубрава квартал 1 д.7 кв.5

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика ООО«Дубрава» генеральный директор Безрукова О.Н с одной стороны, и представитель Подрядчика директор Алиновский Н.А. с другой стороны, составили настоящий Акт в том, что в соответствии с Договором №81 от 15 апреля 2021г на производство работ по видео обследованию Подрядчик провел необходимые работы

№	Наименование работ
1	Определение состояния вент.канала (шахт) видеоинспекционным оборудованием
	Всего по акту: 3000.00

Договорная стоимость проведённых работ составляет 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек, без учета НДС

Работы выполнены в полном объёме и в срок.

Исполнитель:

Директор ООО «ЭКО-ТС»
Алиновский Н.А.



Заказчик:

Ген.директор ООО «Дубрава»
Безрукова О.Н.

