

Наименование исполнителя:

ООО «Эко-технические системы»
309512 Белгородская обл.
г. Старый Оскол м-н. Дубрава
переулок 3й Московский д.1 офис 1
Банк получателя: Филиал Центральный
ПАО Банка «ФК Открытие»
г. Москва ул. Кожевническая д.14 стр.2
ИНН 3128107056 КПП 312801001
БИК0041403633 ОГРН 1153128003710
р/сч 40702810700590000131
к/сч 30101810945250000297

Наименование заказчика:

ООО «Дубрава»
309502 Белгородская обл.
г. Старый Оскол мкр.Дубрава-1 д.9
Фактический адрес:309502 г. Старый Оскол
м-н. Дубрава -1 дом 7
Банк: отделение №8592
ПАО Сбербанк г.Белгород
р/сч. 40702810807000004685
к/сч. 30101810100000000633
ИНН 3128112360 КПП312801001
ОГРН 1163123059406 БИК 041403633
Тел. 8-904-539-79-54; 8(4725)43-47-47

Акт №140

«18» *август* 2021

приёмки-сдачи работ и услуг

**На производство работ по видео обследованию приточно-вытяжной вентиляции в квартире
по адресу: м-н. Дубрава квартал 1 д.20 кв.24**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика ООО«Дубрава» генеральный директор Безрукова О.Н с одной стороны, и представитель Подрядчика директор Алиновский Н.А. с другой стороны, составили настоящий Акт в том, что в соответствии с Договором №140 от 11.08.2021г на производство работ по видео обследованию Подрядчик провел необходимые работы

№	Наименование работ
1	Определение состояния вент.канала (шахт) видеоинспекционным оборудованием
Всего по акту: 3000.00	

Договорная стоимость проведённых работ составляет 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек, без учета НДС

Работы выполнены в полном объёме и в срок.

Исполнитель:
Директор ООО «ЭКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»
Алиновский Н.А.



Заказчик:
Генеральный директор ООО «Дубрава»
Безрукова О.Н.

